

Erledigt

## Probleme mit Thunderbolt

Beitrag von „JimSalabim“ vom 7. Januar 2020, 19:55

[userport](#) Hast du schon mal nen CMOS-Reset gemacht (die beiden CLR\_CMOS-Pins über dem F\_PANEL-Header mit einem metallischen Gegenstand kurzschließen)?