

Erledigt

Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?

Beitrag von „fettfoen“ vom 8. Januar 2020, 00:14

Bei mir fehlt zum Beispiel der Eintrag USB 3.1 Bus. Hast du spezielle Patches eingespielt?

Könntest du mir deine EFI schicken? Da du das selbe Board hast würde ich sie gerne Mal mit meiner vergleichen. Bei dir funktioniert auf jedenfall mehr als bei mir, bei gleichem Mainboard.

Benutzt du Clover als Bootloader? Hast du auch Catalina?

LG

ff

PS: ich habe eine Radeon rx590.