

# Kein Bluetooth BCM943602CS

Beitrag von „BigBuddy“ vom 8. Januar 2020, 09:55

Hi,

es ist doch nicht wenig Arbeit sich in OpenCore einzuarbeiten. Ich habe den EFI Ordner von [al6042](#), den er [hier](#) freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat genommen.

Das SMBIOS entsprechend angepasst. Da es für mich erst noch eine Testwiese ist habe ich mich mit meiner Apple-ID noch nicht angemeldet. Bisher läuft auch (fast) alles sehr gut.

Das WLAN meiner Karte funktioniert, Bluetooth hingegen ist nicht vorhanden. Muss ich dafür noch einen extra [Kext installieren](#)? Oder was einstellen? Unter Windows läuft Bluetooth.

Grüße Buddy