

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Aluveitie“ vom 8. Januar 2020, 10:44

[CMMChris](#) das hatte nichts mit USB an sich zu tun sondern damit das MacOS den integrierten Intel Bluetooth Chip zu verwenden versuchte. USB Tastatur/Maus wurden zwar erkannt aber konnten nicht verbunden werden. Mit dem Wechsel vom SMBIOS wurde der integrierte ignoriert und stattdessen der USB Dongle genommen.

Update: seltsamerweise wird nach einem Neustart der interne Chip wieder erkannt und verwendet...

Bis jetzt konnte ich keinen Weg finden den integrierten Chip zu deaktivieren?!

