

Kein Bluetooth BCM943602CS

Beitrag von „BigBuddy“ vom 9. Januar 2020, 08:34

Danke [CMMChris](#) , das Port Limit war es. Ich habe alle Ports aktiviert und jetzt taucht auch Bluetooth auf. Jetzt mache ich mich an die Erstellung des Kextes.

Das Port Limit war mir bewusst, aber ich habe mich nie damit befasst. Ich dachte immer 15 reichen doch, mein MB hat 10 davon also alles gut. Ich habe mich immer gefragt, warum alle

Muahaha!!

so einen großen Aufriss darum machen, denn mehr als 15 hat ja kaum einer.



Dass das Ganze doch anders ist, ist mir jetzt auch klar.

Danke!

P.S. Die USB-Ports habe ich auch erfolgreich anpassen können. Danke.