

Ein guter Start ins neue Jahr - 1. Stammtisch Essen 2020

Beitrag von „Sascha_77“ vom 9. Januar 2020, 10:32

[julian91](#)

Das ist ein Mod, der einen USB Programmer fürs BIOS Modding dazu bringt anstatt der 5V Ausgangsspannung nur 3.3V auszuliefern, was auch eigtl. der richtige Wert für das Beschreiben eines BIOS CHips ist. Da scheint nicht überlebenswichtig zu sein aber kann auch nicht schaden wenn mans hat.