

Gigabyte C621 Aorus Xtreme ALC1220VB Problem

Beitrag von „DSM2“ vom 9. Januar 2020, 19:13

Viele IDs gibt es ja, funktionierten alle nur nicht und das lag nicht an einer Fehlkonfiguration, keine IRQ Geschichten oder sonstiges. Bei mir ist das ganze aber auch schon ewig her...

Selbst die damals aktuellste Linux Version konnte keinen dump machen. Ich kann aber auch eh nichts mit anfangen, im Bios deaktiviert und Tonstudio interface angeschlossen. [MacPeet](#)