

Geekbench 5 ist da: Zeigt eure Ergebnisse

Beitrag von „chatman64“ vom 10. Januar 2020, 00:12

Ich habe das gleiche Board in einem Corsair 280X mit dem gleichen 3900X Prozessor @ alphacool eisbaer 280

BPO deaktiviert, Spannung normalt, offset -0,08125v

@Windows CB20 (10 runs) oder P95 mit AVX unter 70 Grad