

**Erledigt**

## **GC-Titan Ridge nach Firmware-Update ohne Hotplug funktionslos**

**Beitrag von „userport“ vom 11. Januar 2020, 07:27**

DSM2 hast du zum Auslesen und zum Programmieren des W25Q80-Chips auf dem GC-Titan Ridge den normalen Clip und auch den unmodifizierten CH341A-Programmer benutzt?

Ich frage deshalb, weil ich gerne das gleiche mit dem Z390 Designare Board und dem TB3-Firmware-Chip (ist auch ein W25Q80) machen würde, ohne den Chip auslöten zu müssen, was mir allerdings noch nicht gelungen ist.

Der CH341A-Programmer benutzt unmodifiziert 3,3V für Vcc und 5V für die anderen Signale, vlt. liegt's daran?!