

Erledigt

Sapphire Radeon RX 580 PULSE 8GB grauer Bildschirm nach Boot

Beitrag von „mactec“ vom 11. Januar 2020, 11:13

Mit dem Slotblech war falscher Alarm. anscheinend war der Stecker falsch herum auf dem Header, ich habe mir das unten im Laden zusammenbauen lassen, da hat wohl einer gepennt, schönes Wochenende!