

In Arbeit

Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von „CMMChris“ vom 11. Januar 2020, 20:26

Also du scheinst hier ein ganz anderes Problem zu haben. Da der Fehler in Clover definitiv gefixt ist und es bei dir trotzdem nicht läuft muss es an der Hardware liegen. [BIOS Einstellungen](#) zu ändern ist bei dem Rechner nicht notwendig.

Bitte schau mal in Windows nach welche Netzwerkkarte hier genau verbaut ist. Insbesondere die Device ID interessiert mich hier. Am besten mit HWInfo64 auslesen und nen Screenshot machen.