

Erledigt

macOS Catalina + Amd Radeon HD 7850

Beitrag von „AkimoA“ vom 12. Januar 2020, 10:00

Hatte ich alles geschrieben , da er in seinem Fall ohne UEFI Bios auf der Grafikkarte(7850) die IGPU (UHD630) als Helper nutzen kann zur Initialisierung als workaround.

Dazu braucht er aber erstmal eine Installation deswegen hatte ich die config_yanis so gepatched das er zumindest auf IGPU+HDMI Bild bekommt (dafür die iMac 19,2 die 19,1 oder 18,1 wäre auch gegangen <- in diesem Fall gehts nur um die IGPU ob die CPU passt ignorieren wir in dem Moment) aber auch das bekommt er nicht bzw. kommuniziert zu wenig oder garnicht

Bin raus aus dem Thema manchen kann man nicht helfen 😊