

**In Arbeit**

## **Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI**

**Beitrag von „g-force“ vom 12. Januar 2020, 11:48**

Das kann ja irgendwie nicht richtig sein.

Sowas würde bei mir auftauchen, wenn das "Booten vom Netzwerk" eingeschaltet wäre. Ich würde einen BIOS-Reset-to-Defaults machen und mir explizit die Einstellungen zum Netzwerk nochmal genau anschauen und dort evtl. alles irgendwie abschalten. Vielleicht kann [CMMChris](#) einen Screenshot beisteuern, wie das bei ihm aussieht?