

Ryzen 5 2600 +1050 ti high sierra.

Beitrag von „samnesjuwen“ vom 12. Januar 2020, 18:48

jetzt ging es auf einmal ohne was zu verändern.

dafür macht es bei eingestecktem Displayportkabel Zicken. (Ein Monitor über vga einer über DP)

Jetzt muss ich ohne dp booten und dann den anderen Monitor anschließen,da der andere als einzige clover anzeigt. [g-force](#) . Und jetzt geht garnichts mehr. Es kommt das: