

**Erledigt**

**DW-1820a / Broadcom BCM94350ZAE**

## **Verbindungsproblem**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 12. Januar 2020, 19:08**

Das Stottern ist kein Problem mit der DW1820A sondern kommt vom 2,4GHz WLAN. Bluetooth ist auch 2,4GHz und das kommt sich dann in die Quere wenn die Antennen zu nah beieinander sind oder nicht richtig voneinander abgeschirmt sind. Wenn du mit 5GHz WLAN verbunden bist verschwindet das Phänomen.