

Erledigt

Zusätzliche interne SATA Ports - Empfehlung?

Beitrag von „bluebyte“ vom 21. Januar 2020, 11:02

[Peter-Umh](#) ... ich habe den hier verbaut und der läuft tadellos unter Mac OS, Linux und Windows mit allen Ports.

In der Beschreibung wird explizit auf die Funktion unter Mac OS hingewiesen.

<https://www.amazon.de/gp/product/B00AZ9T3OU>

<https://www.amazon.de/s?k=sata+controller+mac+os>

Eventuell mal den PropertyInjector.kext nutzen.

Seit ein paar Tagen habe ich auch mit meinem Controller Probleme. Laufwerke werden einfach so ausgeworfen.

Mich macht stutzig, dass im Hackintool der Device Name nur aus Fragezeichen besteht.

Ich habe die Karte im PCIEX4 stecken, weil der erste PCIEX1-Slot von der Grafikkarte verdeckt wird und der

zweite Slot nah am Lüfter der Grafikkarte liegt. Wenn ich ein Board konstruieren würde, dann

Frage in die Runde: Könnte es damit zusammenhängen, dass meine Laufwerke sporadisch abgemeldet werden,

weil die Karte im PCIEX4-Slot steckt? Habe mich vorher erkundigt. Eigentlich sollte es damit keine Probleme geben.

Viele Grüße von bluebyte