

# **BCM94360CS2 wird nicht erkannt**

**Beitrag von „locojens“ vom 13. Januar 2020, 09:07**

Aber bei dem Steckplatz für die Wifi soll es sich ja theoretisch um einen M.2 E handeln!? Also sollte sofern der Adapter passt alles funktionieren. Gibt es im Bios/Uefi noch irgendwelche Optionen für den Steckplatz?