

BCM94360CS2 wird nicht erkannt

Beitrag von „NORDAVID“ vom 13. Januar 2020, 18:12

Benutze jetzt den Adapter vom BCM94360CS2 Modul auf M.2 Key A/E. Steckt jetzt vertikal auf dem Board, siehe Bilder. Um die Anschlüsse für die Antennen zu behalten habe ich das Kästchen in dem das viel kleinere Intel Modul drinnen war aufgeschraubt, ein paar Teile zurecht gebogen und die Abdeckung nicht wieder draufgeschraubt. Jetzt passt es mit dem Apple Modul und Antennenanschlüssen aufs Board und funktioniert.

Ich sehe gerade, dass ich einmal mit den Bezeichnungen durcheinander kam, zuerst hatte ich den längeren Adapter mit zusätzlichem USB Kabel der flach auf dem Mainboard angebracht war, dieser war Key M + B und nun der neue vertikal steckende ist Key A/E.

