


Asrock z390 extreme 4 USB Probleme Catalina

Beitrag von "EliasHartmann" vom 14. Januar 2020, 11:09



[EFI.zip](#)Hallo,

Ich habe Problem mit meinen Catalina Hackintosh. Die Usb-Anschlüsse funktionieren bei mir nicht einwandfrei einige Geräte werden nur auf den 2 Usb-Ports am Gehäuse erkannt aber nicht auf den Ports vom Mainboard.

Mainboard: Asrock z390 extreme 4

CPU: INTEL Core i9-9900K

GPU: MSI Radeon RX 5700 XT Evoke OC Grafikkarte - 8GB GDDR6,

Ram 64GB: [4 von Ballistix Sport LT BLS16G4D32AESC 16GB Speicher \(DDR4, 3200](#)

Festplatte: [WD Black SN750 High-Performance NVMe M.2](#)

Internet/Bluetooth: [ABWB 802,11 AC WI-FI + Bluetooth 4.0 PCI-Express \(PCI-E\) BCM943602CS Combo Karte für Hackintosh \(Mac OS X\) Flughafen Computer](#)

BIOS Set:

Advanced

CPU Intel Virtualization Technology: Enabled

USB Configuration, XHCI Hand-off, Enabled

Super IO Configuration, Disabled

Das seltsame ist auf den internen Anschlüssen funktionieren externe HDDs aber kein Keyboard oder andere Dinge die etwas mehr Strom benötigen wie z.b. ein USB-Tischmikrophone.

Des weiteren habe ich kein Bluetooth mehr da die Adapter karte über den internen Usb2.0 Anschluss nicht mehr genügend Strom bekommt.

Unter Mojave was das keine Probleme da hatte ich im Bios noch nicht auf „XHCI Hand-off, Enabled“ umgestellt. Aber ohne die Einstellung hatte gar keinen Usb-support von Usb3.0 Geräten unter Catalina.