

Asrock z390 extreme 4 USB Probleme Catalina

Beitrag von „EliasHartmann“ vom 14. Januar 2020, 16:27

[Zitat von g-force](#)

Deine Ordnerstruktur entspricht nicht deiner Clover-Version - bei "drivers" hat sich was geändert.

oh wirklich 😳 so das ist der Richtige EFI Ordner

[Zitat von griven](#)

Hast Du für das Board mit dem Hackintool schon eine USBPorts.kext erstellt wenn nicht wäre das nämlich Dein dringendstes ToDo in der Sache 😊

Wo Bekommt man das tool gibts dafür eine Anleitung?

Danke für eure Hilfe!