

Erledigt

HP EliteBook 8470p | Catalina | 100% Funktionalität

Beitrag von „skater84“ vom 15. Januar 2020, 12:08

Vielen Dank für die super Anleitung. Leider habe ich aus irgendwelchen Gründen folgendes Problem:

Ich wollte meine Wlan Karte AzureWave gegen eine BCM943224HMS tauschen. Diese wurde nicht erkannt und ich habe wieder die AzureWave eingebaut - mit dem "Erfolg", dass ich jetzt gar kein Wlan mehr habe. Neuinstallation hat leider auch nix gebracht. Ich vermute ja, dass ich irgendwie mein Bios zerschossen habe, bin aber auch scheinbar zu doof dieses zu resetten. (Ich bin der Meinung, dass ich es versucht habe...)

Vielleicht hat ja irgendjemand noch ne Idee...

Viele Grüße