

**Erledigt**

## **MacPro7,1 Darwin Dump**

**Beitrag von „DSM2“ vom 16. Januar 2020, 05:46**

[apfelnico](#) Nein, ich habe noch nichts ausgelesen, in erster Linie weil es auf der I/O Karte selbst nichts zum Auslesen gibt.

Davon abgesehen sehe ich auf den Bildern von iFixit ausser 4 Chips nichts, wo eventuell die Firmware drauf sein könnte.

Doch selbst da habe ich Zweifel, dass Apple "normale" Firmware-Chips genutzt hat, welche man einfach mit nem EEPROM-Flasher auslesen kann,

wofür ich übrigens das ganze Gerät strippen müsste, um da herzukommen, ob sich der ganze Aufwand lohnt, wage ich zu bezweifeln.

Hinzu kommt aber noch was ganz anderes und zwar liegt die Firmware ja bereits im USB-Updater-Package und zwar im Mac-27AD2F918AE68F61-Ordner.

[CMMChris](#) [AkimoA](#) Der GVA-Debug-Checker trackt doch nur Probleme und nichts mehr.

Netflix und Co. laufen hier selbstverständlich absolut problemlos mit der 580X.