

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „Hack1“ vom 16. Januar 2020, 22:41

vram geht

mit Hackintool getestet

variable erstellt

sie ist nach reboot noch da!

anderen Steckplatz versucht

keine Besserung !

alte karte 2CS wieder eingebaut

mit dieser geht sleep

aber halt immer wieder nach dem booten keine BT

(auch am 2ten Steckplatz auf dem MB)