

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „locojens“ vom 17. Januar 2020, 13:18

zumal der BT-Teil am USB hängt... Wenn Wifi geht hat es nichts mit dem PCIe Steckplatz zu tun, sondern eher mit der USB-Konfiguration.