

Erledigt

Kernel Panic beim shutdown

Beitrag von „CMMChris“ vom 18. Januar 2020, 09:33

An einer Kernel Panic beim Shutdown ist häufig ein nicht funktionierender Zugriff auf den NVRAM schuld. Diesen mal auf Funktion prüfen.

Für die USB Ports must du dir eine USB Kext mit Hackintool erstellen in der alle nicht genutzten Ports ausgeschlossen sind und die genutzten korrekt definiert werden. Anderenfalls rennst du ins 15 Port Limit.