

Vorke V8: Ernstzunehmende Mac Mini Alternative

Beitrag von „Maxx28“ vom 18. Januar 2020, 11:44

Also es liegt wohl tatsächlich am HDMI Port, über DisplayPort funktioniert alles wunderbar.



Installation war soweit erfolgreich, einzig die Verbindung über LAN will noch nicht funktionieren.

Laut Systeminfo sind gar keine Ethernet Karten installiert, verwundert mich ein wenig in deinem Video sind die ja aufgelistert 🤔