

X299 Asus Prime Deluxe II & i9-10900X Build - Installationsprobleme!

Beitrag von „hiprynce“ vom 18. Januar 2020, 21:51

Habe aus dem X299 Tutorial von DSM2 die Punkte übernommen:

- (bei CPU Configuration) MSR Lock Control: disabled
- (bei Thunderbolt) Security Level: SL0-No Security

Und bekomme jetzt endlich den Fortschrittsbalken (Aktuell bei 75%)... hoffe dass es nur daran lag, Updates kommen gleich...