

X299 Asus Prime Deluxe II & i9-10900X Build - Installationsprobleme!

Beitrag von „hiprynce“ vom 18. Januar 2020, 22:41

Ich bin jetzt einmal deinen Guide durchgegangen, habe ebenfalls die config.plist dort übernommen und ebenso die selben Treiber & Kexts installiert wie von dir empfohlen.

Beim ersten Boot ohne Verbose kam ich zum Apple Logo + Ladebalken, jedoch tat sich da nichts im Fortschritt.

Beim Booten mit Verbose kamen 2-3 Minuten lang neue Einträge bis zu diesem Ergebnis (siehe Screenshot)

Soll ich eventuell mal den EFI Ordner hochladen?