

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „CMMChris“ vom 19. Januar 2020, 17:01

So ich habs mir jetzt mal angesehen. Finde da leider keine Fehlerquelle. Sein Hibernate Mode war falsch, mit Darkwake gespielt, USB Kext kontrolliert - nichts. Da scheint der Hund wohl tiefer begraben zu sein (ACPI?). NVRAM hat er jetzt übrigens nativ dank dieser Lösung: [Natives NVRAM auf dem Z390, Durchbruch?](#)

An der BT Problematik hat sich aber nichts geändert.

Nochmal zur Klarstellung des Problems:

- Die CD Karte führt beim BT Wake zu einem sofortigen Reboot
- Power Button Wake funktioniert
- Bei der 2CS Karte funktioniert BT Wake einwandfrei
- Dafür hat die 2CS das Problem, dass manchmal nach dem Systemstart kein Bluetooth funktioniert

Ein höchst eigenartiges Fehlerbild welches mir so bisher auch nicht untergekommen ist.