

# Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „Hack1“ vom 19. Januar 2020, 22:51

[Zitat von CMMChris](#)

Nochmal zur Klarstellung des Problems:

- Die CD Karte führt beim BT Wake zu einem sofortigen Reboot
- Power Button Wake funktioniert

Habe lange weiter experimentiert !

Verwendung der CD (fenvi-karte)

zur Verwendung kamen Magic Tastatur/trackpad/mouse alles erste Generation !

BT-Wake funktioniert wenn nur Tastatur verbunden ist!!!

sobald trackpad oder mouse (auch one Tastatur) verbunden sind geht es nicht mehr,  
sofort reboot???

kann es an den veralteten geräten liegen alles erste Generation?