

**Erledigt**

## **Feintuning: Ruhezustand**

**Beitrag von „AnonymCoder“ vom 20. Januar 2020, 21:45**

Zunächst:

Vielen Dank für die Antworten.

Wasserkühlung hab ich nicht und die WLAN Karte ist die originale.

Beim Hackintool komme ich leider nicht weiter.

Wenn ich das richtig verstehe soll das doch alle Ports anzeigen und man sucht sich dann welche mit raus. (Maximilal 15 Punkte. USB 2.0 gibt einen Punkt und USB 3 wird doppelt gewichtet.)

Nur bei mir werden gar nicht alle angezeigt.

Die USB 3.0 Ports vom Gehäuse erscheinen nicht, der USB Stick wird aber vom OS erkannt.

(USBInjectAll, XHCI-unsupported und zwei Kext-Patches sind drinnen)

Habe ich da was fundermental falsch verstanden?

