

Erledigt

Soundwiedergabe stockt und bricht ab nach einiger Zeit.

Beitrag von „zw3ist3in“ vom 21. Januar 2020, 21:05

[Zitat von g-force](#)

Ich habe eine externe Soundkarte (USB) Focusrite Scarlett 6i6, die wird erkannt und funktioniert nur, wenn ich entsprechende Software von Focusrite installiert habe. Da landen auch spezielle Kexte im System (kann ich überprüfen mit "KextUpdater - Report").

Ich habe die interne Soundkarte (Realtek) im BIOS deaktiviert. Bei mir macht auch die Aktivierung keine Probleme, aber vielleicht auf anderer Hardware?

Welche Software ist das denn? Ich habe die kleinste Focusrite und hier steht nur "no driver needed"