


Erledigt Ryzen 9 3900X | AsRock X570 ITX | Radeon RX 5500 XT


Beitrag von „Aluveitie“ vom 21. Januar 2020, 22:11

Im Moment scheitere ich noch an HPET zu aktivieren (<https://github.com/khronokerne...ster/AMD/NullCPU-patch.md>).

Bisher ohne Erfolg:



Wenn ich mit MaciASL die DSDT anschau sehe ich:




Wenn ich SSDTTime mit meiner DSDT anwerfe bekomme ich:

Code

1. #####
2. # Creating IRQ Patches #
3. #####
- 4.
5. - HPET_CRS to XCRS Rename:
6. Find: 5F4352530008425546301117
7. Replace: 584352530008425546301117
- 8.
9. Checking IRQs...
- 10.
11. - TMR IRQ 0 Patch
12. Find: 2201007900
13. Replace: 2200007900
- 14.
15. Locating HPET...
16. HPET could not be located.
17. Press [enter] to return to main menu...

Alles anzeigen

Das X86PlatformPlugin wird aber schon mal geladen:



Habe schon diverse andere EFIs angeschaut aber bin noch nicht ganz schlau draus geworden.

Aktuelles EFI im Anhang.

Bin um jeden Hinweis dankbar 😊

Update: Meanwhile found a similar EFI to look at and now HPET is finally loading.