

Mod BIOS via Programmer flashen

Beitrag von „griven“ vom 22. Januar 2020, 17:23

Es ist auch beim T430s ein normales EEprom verbaut allerdings so das man es eben mit der Zange nicht packen kann. Die Bilder, die im Netz so grassieren entsprechen leider nur selten der Realität ich meine es ist ja nicht so das wir das T430s von [vviolano](#) nicht schon mehrfach auf dem Stammtisch in der Mangel hatten. Die EEproms beim T430(s) sind leider so aufgelötet das die Beine von der Seite aus nicht zu packen sind der Clip (wir haben unterschiedliche getestet um Fertigungstoleranzen auszuschließen) hält schlicht und ergreifend nicht auf dem Baustein bzw. wenn er hält dann sich am Gehäuse des EEproms fest ohne dabei einen Kontakt zu den Beinchen herzustellen.

Ich behaupte solche Dinge ja nicht ohne es nicht selbst getestet/gesehen zu haben im übrigen ist das bei meinem T430 auch nicht anders.