

Erledigt

XFx HD7950 und ML 10.8.3

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 17. März 2013, 18:05

Für den boot0 Fehler findest in der Wiki eine Anleitung. Fixe das erst einmal bevor wir noch den Notanker Stick zerlegen. Für sleep darf keine nullcpupowermanagement kext installiert sein.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk