

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „griven“ vom 23. Januar 2020, 09:00

Das sollte eigentlich kein Problem darstellen bzw. ich kann es so nicht nachstellen und habe an meinem Desktop ebenfalls eine Magic Mouse der ersten Generation und ein Apple Magic Keyboard das allerdings in der zweiten Generation (ohne Numblock und ohne Lademöglichkeit müsste also die zweite Generation sein). Das Problem muss also an anderer Stelle liegen. Vielleicht schaust Du mal in die Log Dateien wenn der Rechner einen Reboot vollführt hat und guckst was unmittelbar vor und beim Reboot dort eingetragen ist diese Informationen können dann möglicherweise helfen die Ursache des Problems zu finden.