

In Arbeit

MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC, BIOS 1.60, Catalina 10.5.

Beitrag von „grecedrummer“ vom 24. Januar 2020, 06:54

Beim MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC funktioniert keine interne Lösung zum wechseln auf BCM94360CS2, ausser beim Z390 Phantom Gaming-ITX/ac für OSX, da der M2 Slot beim MSI, über den Chipsatz 390 angesteuerte Lösung konzipiert wurde und keinen anderen Chipsatz ausser Intel zulässt. Das war der Grund warum ich den MSI zurück gegeben hatte!

Wenn man WLAN abhängig ist und das Board nicht mehr tauschen kann, sollte man externe USB Lösungen anstreben wie TP-Link Archer T3U AC1300 Dual Band WLAN Adapter!

Wer über RJ45 arbeitet kann sicher sein, dass der MSI eine stabile Lösung sein kann 😊