

# USB Fehlermeldung: USB-Zubehör benötigt Strom

Beitrag von „bluebyte“ vom 24. Januar 2020, 11:26

[CMMChris](#)

Bei mir werden nur die USB3-Ports grün.

Wenn ich in die USB3-Ports einen USB3-Stick stecke, dann werden die Felder bei SS grün.  
Wenn ich in die USB3-Ports einen USB2-Stick stecke, dann werden die Felder bei HS grün.

So weit, so gut.

Nehme ich den USB2-Stick und stecke ihn in die USB2-Ports, dann sind die Sticks zwar im System eingehängt, beim Hackintool tut sich aber nichts.

Sorry, das ich das hier schreibe, aber ich finde den verdammten Thread nicht mit den USB-Ports und Hackintool.

Die grünen Ports leigen alle am XHCI-Controller.