

# **WLAN geht nicht mit bcm94360cs2 und NGFF (M.2) Adapter**

**Beitrag von „JollyJumper“ vom 24. Januar 2020, 16:11**

Hallo ich habe bei meinem Hackintosh Probleme mit der WLAN Karte BCM94360CS2 mit NGFF(M.2) Adapter an einem Gigabyte Z390 I Aorus Pro WIFI Board.

Bluetooth funktioniert aber WLAN geht nicht. Die Kombination sollte ja OutoftheBox funktionieren.

MACOS Version ist neuste Catalina.

Hat jemand eine IDEE?