

WLAN geht nicht mit bcm94360cs2 und NGFF (M.2) Adapter

Beitrag von „JollyJumper“ vom 25. Januar 2020, 10:53

[Zitat von Retch](#)

Wofür brauchst du die *SmallTreeIntel82576_patched.kext* ?

[Zitat von thexsenator](#)

Ich hatte die selbe problem, bluetooth funktionierte oob aber wifi nicht, mit BCM94360CS2, hab mit linux auch versucht, dort hatte ich auch kein wifi nur BT. Ich habe die apple karte aus dem konverter entfernt und wieder zurück eingesteckt und dann im nächsten boot hat auch wifi funktioniert... probier mal, kann nichts schaden



Kann ich dir leider nicht sagen, ich hab das weitestgehend von dem Z390 Designare Beitrag übernommen. Damit hat der Hacke am besten funktioniert.

Hab die Karte mal rausgesteckt mit Isopropanol sauber gemacht und wieder eingebaut, leider kein Erfolg.