

WLAN geht nicht mit bcm94360cs2 und NGFF (M.2) Adapter

Beitrag von „JollyJumper“ vom 25. Januar 2020, 23:49

Hab das Konstrukt schon zweimal wieder auseinander gebaut, gereinigt und wieder zusammen. Auch mit dem Klebestreifen und der Plastikschraube. Wie halt in dem Video.

Das ganze steckt auch auf der Unterseite drin. Antennen sind mit Verlängerungen dran. Wenn die Antennen nicht richtig dran wären, müsste die Karte aber doch trotzdem erscheinen, oder?

Bin auch nicht ganz unbedarft im Zusammenbauen, hab 1986 schon meinen ersten Z80 Sinclair zusammengebaut 😊