

WLAN geht nicht mit bcm94360cs2 und NGFF (M.2) Adapter

Beitrag von „JollyJumper“ vom 25. Januar 2020, 23:58

OK,

bei dem in dem YouTube Video hat es funktioniert.

Bluetooth geht doch über USB, bedeutet der Slot wird dafür nicht benötigt, oder?

Vielleicht ist es doch die China Adapter Platte.