

# **WLAN geht nicht mit bcm94360cs2 und NGFF (M.2) Adapter**

**Beitrag von „al6042“ vom 26. Januar 2020, 00:00**

Hmm...

Die BT-Funktion muss über die vorderen Pins der WLAN-Karte abgegriffen werden, damit sie an den kleinen USB-Adapterport an der Seite geliefert werden können.

Das würde bedeuten, dass der Adapter-Innenanschluss mindestens zum Teil funktionieren sollte... ansonsten gäbe es auch kein BT.