

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 26. Januar 2020, 02:22

[radio 24](#) Wegen FileVault kann ich dir momentan leider nicht wirklich weiterhelfen, ich hab das selbst am echten Mac noch nie verwendet und weiß gerade nicht, was man außer den entsprechenden Clover-Treibern noch braucht. Sorry.

Erdenwind Inc. Wie bist du beim Update des EFI-Ordners vorgegangen? Hast du auch die Clover-RC-Skripte gelöscht und nochmal nen NVRAM-Reset gemacht? Und auch die config.plist komplett übernommen (außer deiner Seriennummer etc.)? MLB und Board Serial Number (beide identisch und 17-stellig) sind auch eingetragen?

Wegen WLAN und Netzwerk hat sich in der Konfiguration nichts geändert. Eine WLAN-Konfiguration ist im EFI-Ordner sowieso nicht vorhanden, weil er ja darauf ausgelegt ist, dass man ne WLAN-/Bluetooth-Karte verwendet, die OOB mit macOS läuft.

Ich weiß nicht genau, was mit dem RTC-Problem gemeint ist. Bei mir stimmt die Uhrzeit unter macOS grundsätzlich. In den Systemeinstellungen ist unter "Datum und Uhrzeit" eingestellt, dass sich die Zeit über den Apple-Server synchronisiert, das sollte also eigentlich nicht wirklich schiefgehen können, oder hab ich da irgendwas grundlegendes falsch verstanden? Und das mit dem schon mal genannten Fix für Windows behebt das Problem, dass die Zeit in Windows nicht stimmt.