

Benötige Hilfe bei Installation von Catalina auf Asus Maximus XI Gene / iGPU / i7 8700K

Beitrag von „DSM2“ vom 26. Januar 2020, 09:32

Die AppleACPIEC (Bestandteil der AppleACPIPlatform.kext) hätte gerne einen EC Eintrag. (Embedded Controller)

Bei Windows Maschinen heißt dieser jedoch üblicherweise EC0, H_EC oder auch ECDV. (letzteres eher bei Notebooks)

In dem Fall vom Asus ist der EC Controller als EC0 hinterlegt, was jedoch dazu führt das du ohne Rename gar nicht in den Installer gelangst

und somit bei folgender Ausgabe im Verbose hängen bleiben kannst:

apfs_module_start...

Waiting for Root device...

Waiting on...IOResources...

previous shutdown cause...

Die Lösung:



Den Patch kannst du aus dem Dropdown für deine Config.plist auswählen und speichern.