

# HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh

**Beitrag von „nori\_1000“ vom 26. Januar 2020, 19:20**

Hallo ich komme nicht weiter! da ich nur im moment USB-C habe, aber kein hot plug!

wenn ich die HDD vor dem Booten einstecke funktioniert sie, wenn ich sie wider ausstecke und dann wieder ein kommt sie nicht wider!

anbei meine EFI

Board ist Asrock Z390 Phantom ITX