

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „AgentUgly“ vom 26. Januar 2020, 22:25

[Zitat von JimSalabim](#)

[AgentUgly](#) Den Ordner schau ich durch und sehe mal, ob ich schon was anpassen kann. Die USB-Ports kannst du für dein Board am besten mit Hackintool mappen und dann die USBPorts-kext-Datei mit der ersetzen, die Hackintool dir generiert.

Dass der Bildschirm (während das Apfel-Logo mit dem Ladebalken angezeigt wird) kurz schwarz wird, ist ganz normal. Auch dass die Lüfter beim Start kurz hochdrehen ist völlig normal. Kein Grund zur Sorge.

EDIT: Hab ihn dir grade angepasst. Eigentlich sollten die USB-Ports jetzt auch schon stimmen. Sag Bescheid, ob es geklappt hat. Ordner ist im Anhang.

Hammer, vielen Dank!!! Echt vielen Dank für Deine Mühe!

Hattest Du außer den USB-Ports noch was gemacht ?

Nur damit ich (irgendwann mal 😊 ) auch verstehe, wie das alles funktioniert.

Wie gesagt, der Lüfter und kurze Schwarzbild sind für mich nur Kosmetik,

wenns normal ist, dann alles gut.

Danke und einen schönen Abend!