

ASRock H87 Pro4 mit OpenCore - Benötige Hilfe bei der Installation (ehemals Clover)

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 26. Januar 2020, 22:41

probiere mal nen anderen USB Port. Einfach mal alle durch probieren. Die meisten Probleme entstehen durch falsche USB Port belegungen. Nen eigenen USB Kext musst du optimalerweise auch noch erstellen. oder es passt der aus deiner Efi