

Erledigt

Neubau Hackintosh "MSI MPG Z390 GAMING PLUS Intel Z390" mit "Intel Core i7 9700" und "Sapphire AMD Radeon RX 560 Pulse"

Beitrag von „seere“ vom 27. Januar 2020, 09:41

[Zitat von anonymous writer](#)

Hallo [seere](#) ,

versuche mal folgendes:

- > Die beiden PortLimitpatch in der Clover config.plist aktivieren.
- > Die Datei SSDT-UIAC.aml und USBPorts.kext löschen.
- > Die Datei USBInjectAll.kext aus der ZIP-Datei entpacken.

Probiere ich heute abend aus und melde mich.