

**In Arbeit**

## **Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI**

**Beitrag von „josch\_rhh“ vom 27. Januar 2020, 12:38**

Leider hat der Tip mit den Frame Buffer Patches in der config.plist nichts gebracht. Gleiches Ergebnis wie vorher: bleibt wieder bei IGPU hängen.

Und die Einstellungen von [DVMT](#) (32 oder 64 MB) ändern nichts.

VG

PS: Auch bei mir hat die OcQuirks Datei nicht geholfen.